
## Расчет монтажного стыка ригеля



## Нагрузки:


Усилие распора N=9,53т.

Момент М=38.18т\*м.

Усилия N (L1+L2+L3+L4+L5+L6+0.9\*L8+0.9\*L9+0.9\*L12) — Му тах в опорном узле ригеля  $\frac{1}{2}$ 




Усилия Му (L1+L2+L3+L4+L5+L6+0.9\*L8+0.9\*L9+0.9\*L12) – Му тах в опорном узле ригеля





## Расчет болтов.

Усилие от момента и распора воспринимаются болтами прикрепляющие фасонку к ригелю. Болты работают на срез.

Принимаем по 4 болта для закрепления каждого пояса.







Усилие приходящееся на болты от изгибающего момента и распора:

$$N_6 = \frac{N}{2_{\text{TORGa}}} + \frac{M}{h} = \frac{9.53}{2} + \frac{38.18}{0.7} = 59.3$$
T

Усилие приходящееся на один болт.

$$N_b = \frac{N}{4$$
шт $= \frac{59,3}{4$ болта $= 14,8$ т

Принимаем болты класса 8.8.

Расчетное сопротивление болта срезу:


 $R_{bs}$  =3200 кг/см² (СП 16.13330 таблица  $\Gamma.5).$ 

Требуемая площадь сечения болта:

$$A_{\text{болта}} = \frac{N_b}{R_{hs} * y_h} = \frac{14.8}{3200 * 0.9} = 5.1 \text{cm}^2$$

Принимаем болт Ø 30мм с площадью сечения  $A_{\delta}$  =5,61 см<sup>2</sup> (СП 16.13330 таблица Г.9).

Так как согласно нормалям рисок отверстия под болты не могут превышать 23 мм, то необходимо изменить местоположение монтажного стыка. Согласно эпюре момента это необходимо сделать в 1/3 пролета половины ригеля, т.е. 9 метров/3=3 метра.



Приварка фасонок к ригелю не приведет к усилению стыка так как не обеспечивается их совместная работа, см СП1613330.2011 п.14.1.13.